

RELATÓRIO TÉCNICO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DE NOVA LACERDA - MT

MUNICÍPIO: NOVA LACERDA/MT

LOCAL / DATA: CUIABÁ – MT / SETEMBRO DE 2018

CUIABÁ - MT

SETEMBRO/ 2018

RELATÓRIO TÉCNICO

São apresentados através deste relatório técnico de atividades todos os ambientes com suas funções que compõem o CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MUNICIPAL do município de NOVA LACERDA - MT. Através deste, busca-se elucidar a necessidade de cada ambiente e sua funcionalidade.

1 – Setor de Urgência e Emergência

- **Recepção e Espera:** Recepciona, registra e controla a entrada e a saída dos pacientes, bem como acomoda as pessoas enquanto aguardam ser atendidas. É composta por ar condicionado, cadeiras, bancada para atendimento e informações, computador, impressora, bebedouro de água, porta detritos com pedal e armário.

- **Sanitários para Público:** São sanitários de apoio para a recepção/espera. Conta com um sanitário feminino e um masculino adaptados para Portadores de Necessidades Especiais. Compostos por pia e vaso sanitário adequado, barra de apoio e porta apropriada.

- **Guarda Cadeiras de rodas:** Local onde ficam depositadas cadeiras de rodas.

- **Posto de Enfermagem e Serviços:** Área destinada aos profissionais de enfermagem e médicos, para execução e registro dos procedimentos técnicos relativos aos pacientes. Local onde se realiza a prescrição médica, registro dos procedimentos nos prontuários dos pacientes, apoio aos pacientes em observação, informações aos acompanhantes e preparação de medicação pela equipe de enfermagem, conforme prescrição médica. Composta por lâmpada de emergência, bancada com pia, armário superior com chave para guarda de prontuários, materiais, medicamentos e insumos a serem utilizados nos atendimentos.

- **Sala de gesso e fraturas:** São realizados procedimentos de gesso, tala de imobilização em fraturas. Contém mesa de exames (maca), escada de dois degraus, bancada com pia (com caixa sedimentadora de gesso) e lavatório, cadeira de rodas e ar condicionado.

- **DML:** Destinado à guarda de utensílios e materiais de limpeza. Dotado de armário e de tanque de lavagem com água fria.

2 – Setor Ambulatorial e Diagnóstico

• **Consultório Indiferenciado:** Local onde são realizadas as consultas médicas da escala diária. Possui mesa tipo escritório com gavetas, computador, cadeiras, (mesa de exames (maca), escada de dois degraus, lavatório para mãos, balde cilíndrico porta detritos com pedal e ar condicionado.

• **Sala de Laudos:** Sala com estrutura própria para o corpo médico elaborar, digitar, revisar e assinar laudos. Ambiente deve contar com mesa de escritório, computador, impressora, cadeira, armário e ar condicionado.

• **Sala de Raio-X (Digital):** Local onde são realizados os exames de Raio-X, tendo pontos de eletrônica de emergência, oxigênio e ar condicionado. Paredes e portas devem ter proteção radiológica com barritagem. Conta com aparelho de Raio-X Digital e buck mural.

• **Comando (Raio-X):** Ambiente utilizado para monitorar e comandar a atividade realizada na sala de Raio-X. Como necessita de intercomunicação visual com a sala de Raio-X, o ambiente deve conter um visor plumbífero ou visor radiológico, revestido em chumbo, usado para proteção do profissional durante a manipulação de fontes radioativas em uso. Deve contar com bancada, cadeira, ar condicionado e sistema de comunicação (interfone).

• **A.C. 01 (Raio-X):** Destinado a troca de roupas para a realização do exame, caso necessário. Conta com lavatório e balde cilíndrico porta detritos com pedal.

Conforto e Higiene:

• **Banheiro/Vestiário Feminino/Masculino:** Ambiente destinado à higienização, guarda de pertences e troca de roupas para o trabalho interno de funcionários do sexo masculino e feminino, dotado de bacia sanitária, mictório e chuveiro, bancada com lavatórios, armário com divisórias e chaves para guarda dos pertences pessoais, banco e exaustor. Deve contar também com grelha para escoamento da água durante a lavagem.

• **Climatização:** O projeto está de acordo com a RDC50/02 – ANVISA e demais legislações, tais como a portaria GM/MS 3523/98, ABNT, NBR 6401. RE-ANVISA, Nº 09/2003, NOTA TÉCNICA da ANVISA de 16/04/2009 – Sobre aparelhos de ar condicionados em estabelecimentos assistenciais de saúde.

Os setores destinados à assepsia e conforto, tais como sala de cirurgia, sala de parto e R.P.A., atendem às exigências da NBR-7256/05 – Sobre Tratamento de ar em estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS).

Os setores com condicionamento para fins de conforto, como salas administrativas, enfermarias e consultórios, estão de acordo com a norma da ABNT NBR 6401 – Sobre Instalações centrais de ar-condicionado para conforto.

- **Água:** O abastecimento de água é feito através da rede pública.
- **Esgoto:** É despejado em fossa séptica e sumidouro.
- **Energia Elétrica:** Fornecida pela concessionária de energia elétrica.
- **Água Pluvial:** A drenagem da cobertura será feita por calhas, rufos e pingadeiras. Já as de pátio se existente, serão feitas por canaletas.

Cuiabá – MT, 21 setembro de 2018.